



Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001						
CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos					FOLHA	2	de	21
CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada								
TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO								

[illegible]

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	3	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					

1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo descrever as características e condições do local de área ambiental degradada, onde deverá ser executado a obra de melhorias no sistema de combate a erosões, recuperação de nascentes d'água, recuperação da mata ciliar, sistema de drenagens, revitalizando a área, transformando em um Eco Parque integrado a população do Município.

No Eco Parque será recuperado o Lago que se rompeu a anos atrás e na área ao redor, será construído um jardim, onde a população poderá contar com pista para caminhada, ciclovia, anfiteatro aberto para apresentações, arquibancada, local para pratica de exercícios e tudo será ligado por acessos e ciclovia ao Parque do Povo, que também passará por melhorias.

2. DESCRIÇÃO

Responsável: Prefeitura Municipal de Pirajuí - SP

Prefeito: César Henrique da Cunha Fiala

Diretor de Meio Ambiente: Rafael Marcato Angelo

Coordenado de Projetos de Urbanismo e Arquitetura: Engº Alexandre Faria Barrozo

Responsáveis pelo Projeto: Alexandre Faria Barrozo, Andréa Gracia Guarnieri, Rafael Marcato Angelo e Cláudio Antônio Candido

Data da realização: 20/11/2017

Localização: Avenida Orestes Quércia – Pirajuí - SP.

Atividades Previstas: Recuperação e Revitalização do Local

3. INTRODUÇÃO

O Relatório Fotográfico demonstrará as condições atuais de uma área ambientalmente degradada, que ficou abandonada por muitos anos e que esta sofrendo com erosões, assoreamentos, vandalismo e por estar ao lado do Parque do Povo, local de grande utilização da população, possui o risco de acidentes com crianças e adultos que adentrarem ao local.

A intenção da Prefeitura é recuperar e revitalizar o local, de acordo com as Normas Ambientais, transformando em um Eco Parque, dando uma nova opção de Lazer ao

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	4	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					

Município e região. Também irá resolver o problema dos perigos ali encontrados, excluindo os riscos de acidentes ambientais e com a população.

4. CONDIÇÕES GERAIS DOS PONTOS VISTORIADOS E INSPECIONADOS

- Local ao lado Parque do Povo e margeado pela Avenida Orestes Quércia (Principal entrada do Município;
- Erosões de diferentes dimensões ao longo de toda Área;
- Nascentes e córrego assoreados;
- Calha e margem do Córrego degradados;
- A Mata Ciliar foi extinta, dando origem apenas a proliferação de árvores “invasoras” da espécie Leucena, nome científico: Leucaena leucocephala. Da Família Fabaceae Árvore nativa da América Central e mato alto;
- Tubulação de drenagem da Avenida Orestes Quércia e do Bairro Aclimação rompidas;
- Comunidade exposta a riscos de queda, vandalismo e ataque de animais peçonhentos;
- Visão de esquecimento e abandono Local;

5. EQUIPE RESPONSÁVEL

- 02 Engenheiros;
- 03 Técnicos;
- 01 Bióloga;
- 01 Estagiário;

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	6	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					

8. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Vista Panorâmica do Local



Vista Panorâmica do Local

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001						
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos					FOLHA	7	de	21
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada								
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO								



Vista Área Ambiental Degradada



Antiga Bacia do Lago

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001						
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos					FOLHA	8	de	21
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada								
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO								



Nascente assoreada



Nascente d'água

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	9	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					



Taboa (*Typha domingensis*) após a nascente



Taboa e erosão a esquerda do Acesso sem saída

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001					
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos				FOLHA	10	de	21
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada							
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO							



Término da Taboa e início das Erosões



Local da desague da drenagem rompida do Jardim Aclimação

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	11	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					



Tubulação de concreto rompida criando erosões



União das águas da nascente com a da tubulação do Jardim Aclimação

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	12	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					



Erosão formada pelo escoamento da água da Rua Ver. Abdias Machado e do Acesso



No alto ao fundo, Rua Vereador Abdias Machado e presença de Taboa indica outra nascente

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	13	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					



Erosão na junção das águas de nascentes e pluviais




Taludes erodindo

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	14	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					



Trincas no solo sobre o talude




Erosões na saída da tubulação de drenagem da Av. Orestes Quércia

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001					
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos				FOLHA	15	de	21
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada							
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO							



Tubulação de drenagem da Av. Orestes Quércia rompida



Junção de todas as fontes de escoamento d'água – Nascentes e Drenagens

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001					
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos				FOLHA	16	de	21
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada							
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO							



União das águas para formar o início do córrego Douradinho




Restos do sistema de drenagem na calha deteriorada do córrego

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	17	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					



Caixas e tubulação da drenagem rompidas



Calha do córrego assoreada

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	18	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					



Av. Orestes Quércia a esquerda e área degradada a direita



Vegetação no talude que divide o Parque do Povo e a área degradada

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001						
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos					FOLHA	19	de	21
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada								
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO								



Rua Vereador Abdias Machado, local de escoamento de água pluvial




Erosão formada a partir da Rua Vereador Abdias Machado

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001					
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos				FOLHA	20	de	21
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada							
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO							



Calhada erosão rumo ao córrego



Erosão a partir do Parque do Povo

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								

	Responsável	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ - SP	Nº:	001			
	CLIENTE:	Fundo de Interesses Difusos	FOLHA	21	de	21	
	CONTRATO:	ECO Parque - Recuperação e Revitalização de Área Ambiental Degradada					
	TÍTULO:	RELATÓRIO DESCRITIVO E FOTOGRÁFICO					

9. RESUMO

O Projeto de Recuperação e Revitalização da área degradada ao lado do Parque do Povo, se resume em coibir novas erosões e recompor o locais onde há erosões, recuperar e preservar as nascentes do local, restaurar a calha e o leito do córrego Douradinho, recuperar a vegetação do local e criar um parque ecologicamente correto, restaurando o lago, construindo ciclovia e passeios públicos para pratica esportiva, revitalizar o local que atualmente apresenta diversos riscos à População, criar um anfiteatro ao ar livre, que possa ser utilizado em apresentações escolares, culturais e palestras pela sociedade Pirajuiense e a integração ao Parque do Povo, criando um polo esportivo e turístico no local.

10. CONCLUSÃO

Com este Projeto acreditamos ser possível integrar a Natureza a População, vivendo em comum harmonia, garantindo práticas esportivas que melhoram a saúde da população e conscientizando a todos sobre as questões ambientais.

Avaliamos que será um projeto inovador na região e que trará muitos benefícios a toda população de Pirajuí e região.

Sem mais nada à acrescentar ao mesmo, contamos com o sucesso do Projeto.

FIM

	REV. Ø	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F	REV. G	REV. H
Data	20/11/2017								
ELABORAÇÃO	ALEXANDRE								
VERIFICAÇÃO	RAFAEL								
AVALIAÇÃO	CÉSAR								